

المادة: قياسات كهربائية
المدة: ساعتان
السنة: ثانية تحكم
الدرجة : 70

السؤال الأول:

- 15 درجات /
- إذا استبعضنا عن المغناطيس الدائم في أجهزة PMMC بملف تصبح القوة المغناطيسية متناسبة مع (مربع التيار).
 - في أجهزة PMMC يستخدم النابض من أجل (إعادة المؤشر إلى موضعه الابتدائي عند إزالة تيار الدخل).
 - العزوم في أجهزة PMMC هي (عزم التحكم) و (عزم التخميد) و (عزم الدوران) و (عزم العطلة).
 - الانقلال المفاجئ للمؤشر من وضع الوقوف لوضع الدوران يمكن أن يؤدي إلى (انكساره).
 - عند استخدام أجهزة PMMC لقياس المقاومة يجب أن نضيف (منبع جهد).

السؤال الثاني:

15 درجات /

أجب بصح أو خطأ:

- تزداد قيمة عزم التخميد في أجهزة PMMC عند توقف الملف عن الدوران. خطأ
- حتى يقيس جهاز PMMC التيار المستمر نضيف له مقاومة على التسلسل. خطأ
- تستخدم أجهزة MII التي تعتمد على التنافر قطعتين معدنيتين لتحريك المؤشر. صحيحة
- يمكن استخدام أجهزة MII لقياس المقاومة. خطأ
- يمكن استخدام أجهزة MII لقياس القيم المتباينة بدون تعديل في الدارة. صحيحة

السؤال الثالث:

20 درجة (10 لكل طلب) /

1- التيار الذي يعطي الانحراف الأعظمي للمؤشر هو:

$$I = \frac{100 \times 10^{-3}}{20} = 5 \text{ mA}$$

يعطي عزم الدوران للملف بالعلاقة:

$$\begin{aligned} T_d &= BNAI = B \times 100 \times 30 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} \\ &= 3.75B \times 10^{-4} \text{ N.m} \end{aligned}$$

يعطي عزم التحكم للنابض بالعلاقة:

$$T_c = C_s \times \theta = 0.375 \times 10^{-6} \times 100 = 0.375 \times 10^{-4} \text{ N.m}$$

عند التوازن يتحقق :

$$3.75B \times 10^{-4} = 0.375 \times 10^{-4}$$

$$B = 0.1 \text{ wb/m}^2 \quad \text{أي:}$$

الملاء: قياسات كهربائية
المدة: ساعتان
السنة: ثانية تحكم
الدرجة: 70.

الجامعة العربية السورية
جامعة البعث
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
مختبر التحكم الآلي والحواسيب

$$- \text{ مقاومة الملف هي: } 0' 3 = 12 \Omega$$

$$R = \rho \frac{NL}{S}$$

$$s = \rho \frac{NL}{R} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{100 \times 2(30 + 25) \times 10^{-3}}{6} = 31.16 \times 10^{-3} \text{ mm}^2$$

$$s = \pi d^2$$

$$d = \sqrt{\frac{31.16 \times 10^{-3}}{\pi}} = 0.0996 \text{ mm}$$

السؤال الرابع:
-1

$$L(\theta) = \frac{0.01 + 0.2\theta}{4\pi} \text{ Henry and } \frac{dL}{d\theta} = \frac{0.1}{2\pi} \text{ rad}$$

a) The spring constant is;

$$C_s = \frac{1}{2\theta} \frac{dL}{d\theta} = \frac{10^2}{2 \times 100 \times \frac{\pi}{180}} \times \frac{0.1}{2\pi} = 0.456 \text{ N.m/rad}$$

b) Impedance required to convert the meter to 500 V voltmeter is;

$$Z = \frac{500}{10} = 50 \Omega$$

Inductance of meter coil full scale deflection is;

$$L = \frac{0.01 + 0.2\theta}{4\pi} = \frac{0.01 + 0.2 \times 100 \times \frac{\pi}{180}}{4\pi} = 0.0278 \text{ H}$$

Reactance of meter coil at 50 Hz.

$$X_{meter} = \omega L = 2\pi \times 50 \times 0.0278 = 8.73 \Omega$$

The series resistance required is;

$$R_s = \sqrt{50^2 - 8.73^2} = 49.2 \Omega$$

د.م. هبة الله الخضر