

سلم تصحيح مقرر اختبار /3/ لطلاب السنة الرابعة من قسم المعادن

الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023

السؤال الأول (12 درجة) 3 درجات لكل بند


1 - عامل شدة الاجهاد : $K = \sigma (\pi C)^{1/2}$ $3 \times 4 = 12$

2 - شدة قدرة الانفعال المرن : $W_{e10} = \frac{\sigma^2}{2E}$

3 - القدرة السطحية اللازمة لتشكل سطوح جديدة $\Delta W \gamma = 2\gamma(2c) = 4\gamma c$

4 - علاقة غريفيث $\sigma = R_f = \left(\frac{2E\gamma}{\pi c}\right)^{1/2}$

السؤال الثاني (12 درجة)



توزيع الاجهادات عند جذر التشقق

علاقة INGLIS : هو أول $\sigma \cdot \sqrt{\pi c} = \sqrt{2E\gamma}$ من عرّف أهمية تركيز الاجهادات حول التلوم الحادة على طرفي جذر التشقق .

4 - القدرة السطحية المتكونة من تشكل سطحين نتيجة انفصال ذرتين متجاورتين

C - طول التشقق . E - عامل المرونة في الشد

السؤال الثالث (15 درجة) 3 درجات لكل بند $3 \times 5 = 15$

أ - متانة التصدع يمكننا تعريف متانة التصدع K_{Ic} بأنها القيمة الحدية لعامل شدة الإجهاد K_I في لحظة البدء

غير المتوازن للتشقق ، أي إذا كان : $K_I = K_{Ic}$

محمد عباس
م

ب - الهدف من اختبار DWTT الهدف من هذا الاختبار إيجاد درجة الحرارة الانتقالية لتصفائح العنابر المستخدمة في أنابيب الضغط.

ت - اختبار CHARPY تهدف هذه الطريقة إلى إيجاد قيمة المتانة بوجود ثلم ، والتي يمكن تعريفها بأنه العمل المستهلك لتحطيم العينة وذلك ضمن شروط وظروف محددة .

ث - فقط فحص الأجسام الكبيرة بطريقة انحناء الصدم DWTT تستخدم السماكة الحقيقية لعينة المختبرة .

ج - المعادن التي هيكلها الشبكية مكعبة حجمية التمرکز عندها درجة حرارة انتقالية ، بينما المعادن التي هيكلها الشبكية مكعبة سطحية التمرکز ليس عندها درجة حرارة انتقالية .

السؤال الرابع (16 درجة) 4 درجات لكل بند $4 \times 4 = 16$

- 1 - متانة التصدع K_{Ic} هي القيمة الحدية لعامل شدة الإجهاد K_I في لحظة النمو غير المتوازن للتشقق . أي إذا كان $K_I = K_{Ic}$ بما أن قيمة K_I موضحة بمقدارين متغيرين هما (C, σ) (إن يمكننا توضيح هذا الشرط كما يلي : يتحطم الجسم الذي فيه تشقق طوله C ، محمل بإجهاد σ تحطما هشا ، إذا وصلت قيمة أحد المتغيرين C أو σ حد تكون فيه قيمة K_I الموافقة لها قد تجاوزت مقاومة المادة ضد النمو الهش للتشقق أي تجاوزت K_{Ic} .
- 2 - حد الصمود في التعب : هو أكبر إجهاد ترددي يتحملة المعدن دون أن يتحطم ونحو وصل عند ثورت في اللانهاية .

3 - سعة الإجهاد

- سعة الإجهاد σ_a (Stress amplitude) :

هي أكبر قيمة إجهاد متبدل و يساوي نصف الفرق الجبري للإجهادين العلوي و السفلي

$$\sigma_a = \pm \frac{\sigma_h - \sigma_n}{2} \quad (5.107)$$

- 4 - الزحف هو خلل أجزاء المادة نتيجة تأثير إجهاد ثابت ضمن درجات الحرارة العالية ولمدة زمنية طويلة يؤدي إلى حدوث انفعالات لدنة تنتهي بتحطم الجسم .

السؤال الخامس (10 درجات)




FIGURE 4-12 Schematic of an S-N curve for steel

السؤال السادس (5 درجات)

مخطط الزحف




Figure 1. Typical Extension vs. Time Curve.

أ. د. فؤاد ضحية