

السؤال الثالث: عدد طرائق التقسية الثلاث باستخدام الليزر تعداد فقط. (9 درجات)
يمكن استخدام الليزر لتحسين خصائص السطح باستخدام ثلاث طرائق أساسية:

(a) التسخين للتقسية بالتحويل

(b) الصهر للتحكم بعملية التسييك، ونعومة الحبيبات، وطبقة التغليف

(c) الطرق بالقذف لزيادة إجهاد الضغط المتبقية (تحضير قبل المعالجة بالليزر)

السؤال الرابع: عدد طرائق قياس التآكل من خلال قياس الأثر في وحدة الزمن مع الشرح. (15 درجة)

1- تغير الوزن: يعتمد تغير الوزن الناتج عن التآكل خلال فترة زمنية على المساحة السطحية للقطعة المعدنية ويعبر

عن معدل التآكل: كمية التغير في الوزن في وحدة الزمن من وحدة المساحة والوحدات الشائعة mg/day/dcm^2

واختصارها (m.d.d) أي ميلي غرام/يوم/ديسيمتر مربع .

2- التغير في الأبعاد: يعبر عن التآكل في هذه الحالة من خلال التعبير عن كمية الفقدان في سماكة القطعة المعدنية في

واحدة الزمن والناتجة عن التآكل وهو يدل على عمق المسافة التي يصل إليها التآكل خلال واحدة الزمن

والوحدات الشائعة هي [mpy] أي $\text{inch}/1000$ أو mm في السنة.

3- التغير في الخواص الميكانيكية: يعبر عن التآكل في هذه الحالة من خلال النسبة المئوية للتغير في الخصائص

الميكانيكية مثل مقاومة الشد، ومقاومة الخضوع المطيلية، وذلك يظهر في التآكل الإجهادي والتعب التآكلي

والتآكل بين الحبيبات.

السؤال الخامس: علل ما يلي: (12 درجة)

أ- يجب عدم صقل أو تشغيل القطعة بعد المعالجة بالبورون

طبقة التغليف رقيقة ولذلك يجب عدم صقل أو تشغيل القطعة بعد هذه العملية لأنه لا يوجد مخزون كاف من التغليف.

ب- انخفاض متانة التماسك بين حدود الحبيبات في الطلاء الغازي الحراري.

ارتفاع نسبة الأكاسيد ووجود العناصر السبائكية في المناطق الحدودية

ج- لا تحدث عملية كهروكيميائية في تآكل المواد غير المعدنية.

لأنها غير قابلة للناقلية الكهربائية.

د- لا يمكن استخدام الدهانات المائية مع الأسطح المعدنية.

لكبر عامل التوتر السطحي للماء

انتهى السلم

مدرس المقرر: د. ربا الغزول