

الجامعة في كلية الهندسة والطاقة
جامعة البعث

السؤال الأول: (20 درجة)

- (a) تحدث عن ما يلي : طرائق الصيانة - الفعاليات التقنية للصيانة - مهام ووظائف إدارة الصيانة.
 (b) اشرح نماذج مراقبة الحالة للآلات.

السؤال الثاني: (20 درجة)

- (a) تحدث عن خطوات المسح البيئي.
 (b) ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق برنامج اللصاقات والمعايير؟


السؤال الثالث: (40 درجة)

معلم يضم مالي:

- (a) سخانين باستطاعة $W = 5kW$ يعمل من 8Am → 10Am
 (b) ثلاثة محركات شد استطاعة دخل كل منها $W = 10kW$ مردوده 0.75 ونسبة تحميته 40% يعمل من (16→8) و (20→14).
 (c) محركين تحريك استطاعة خرج كل منها $W = 9.6kW$ مردوده 80% نسبة تحميته 62.5% يعمل من 16→20
 (d) ثمانية محركات لف استطاعة دخل كل محرك $W = 5kW$ مردوده 80% نسبة تحميته 35% يعمل من 10→20
 (e) خمسون جهاز إضاءة كل جهاز يحتوي مصابيح نوع فلوريسانت باستطاعة $W = 50W$ لكل مصباح تعمل من 20→8 وكذلك 200 مصباح واحد باستطاعة $W = 100W$ للمصباح الواحد تعمل من (4→6) و (20→24).

- 1- ارسم منحنى الحمل ثم احسب الاستطاعة الوسطية وعامل الحمل وعامل التباين.
 2- احسب استطاعة المولدة الاحتياطية اللازم تركيبها لتغذى الحمل وزيادة 10% من الحمل بافتراض ان عامل الاستطاعة $\cos\theta = 0.85$.

- 3- بافتراض لدينا الشبكة التالية المطلوب حساب استطاعة المحولة S علماً أن الحمل الموصول $A=200kW$ ومردود المحولة T يساوي 0.95 وسعر الكيلو واط الساعي 20 ليرة



مدرس المقرر: د. فراس خضر الخليل

2024/07 / 25

المدة: ساعتان

الدرجة: 80

الاسم:

أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: (20 درجة)

(a) تحدث عن ما يلي : طرائق الصيانة - الفعاليات التقنية للصيانة - مهام ووظائف إدارة الصيانة.

إدارة الصيانة:

- تعتبر الصيانة نشاطاً له مدة ستة أشهر ولها
تحتاج إلى الإدارة التي من المهم بعدها بعدها التالية:
1. الإعداد (التنظيم)
 2. التخطيط (البرمجة)
 3. التوجيه والإرشاد
 4. الرقابة والإشراف

الفعاليات التقنية للصيانة:

- تتمثل الفعاليات التقنية للصيانة بما يلي:
1. الكشف عن الأعطال
 2. التزييت والتشحيم
 3. الفك والتركيب
 4. الفحص والتتفتيش الوقائي



طرائق الصيانة:

- (1) التشغيل حتى حدوث العطل والتوقف وتتميز بما يلي:
1. الصيانة غير مخططة
 2. تكاليف الصيانة عالية والجاهزية منخفضة
 3. تكاليف فترة التوقف عالية و كبيرة
 4. فعالية الصيانة ضعيفة
 5. أعمال الصيانة مجده وخطيرة



الصيانة المسدد زمن أجرتها وتتميز بما يلي:

- تكاليف صيانة أقل
فترة توقف أقل مقارنة مع الحالة الأولى
التوقف المبرمج للصيانة يكون لألات أو مكونات هامة عمرها الزمني قد تغير
يصعب تبرير هذه الصيانة اقتصاديا لأن العمر الزمني لمكونات وحدة الإنتاج مختلف وبالتالي يصعب
التنسيق مع تخطيط الإنتاج.



(3) الصيانة المبنية على أساس مراقبة حالة الآلات وتتميز بما يلي:

1. جاهزية وتكاليف صيانة مثلى
2. ريع أفضل
3. سهولة التخطيط للصيانة العلاجية بالتنسيق مع تخطيط الإنتاج
4. فترات توقف أقل للصيانة وجاهزية عالية




(4) الصيانة المبنية على جودة وسائل الإنتاج وتتميز بما يلي:

1. التجييزات منخفضة الجودة تكون سعرها منخفضاً تحتاج غالباً إلى صيانة عالية و جاهزتها أقل و عمرها قصير
2. التجهيزات عالية الجودة ذات تكلفة أعلى لكن تكاليف صيانتها أقل و جاهزتها أفضل و عمرها الفني أطول.



(b) اشرح نماذج مراقبة الحالة للآلات.

نماذج مراقبة الحالة



السؤال الثاني : (20 درجة)

a) خطوات المسح البيئي .

(1) خطة المشروع

من الأفضل عمل مسح بيئي كامل لجميع مراحل و مكونات المصنع للوصول إلى صور واضحة و كاملة عن الانبعاثات في المصنع أو المنشأة ثم التركيز على قياس أكبر وأخطر مصادر الانبعاثات .
يجب أيضاً أن يحدد الهدف من المشروع . هل الهدف تقليل الانبعاثات بإجراء قياسات بسيطة ، أم تقليل الانبعاثات بتركيب أجهزة إلغاء أو تقليل الانبعاثات .

(2) قياس الانبعاثات والمواد الكيميائية المستخدمة - المسح البيئي

تعتبر بداية المسح كأول خطوة لتحديد كمية المواد الخام والمواد الكيميائية وكيفية استخدامها وأماكن تواجدها بالمصنع، مع الأخذ في الاعتبار كل من الانبعاثات الناتجة من التشغيل العادي أو من عمليات التوقف والصرف والتنظيف .

(3) موازنة المواد

تعتبر موازنة المواد ركيزة أساسية لأية عملية مسح وتقدير بيئي ، والتي تتم في موقع المصنع أو المنشأة ، وحدة تشغيل (unit operation) أو عملية صناعية (Process) أو منشأة (Plant) . فإذا تم إجراؤها فإنه يمكن الوصول إلى فهم كمي وكيفي للعملية الصناعية تحت الدراسة ، وبالتالي فإنها تفيد كمرحلة أولية لتحديد أولويات تقليل المفقودات .

من مميزات موازنة المواد

* تحديد فرص تقليل الفاقد .

* تحسين الكفاءة .

* ملاحظة أي تناقضات في البيانات .

* تحديد المكاسب غير المبررة .

* تحديد فرص الحد من التلوث .

(4) احتمالات استرداد وتقليل التلوث البيئي

عرفت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (USEPA) منع التلوث بأنه أحد هذه التعريفات:

أي ممارسة تخفض المخاطر المؤثرة على الصحة العامة والبيئة والمصحوبة بانطلاق مثل تلك المواد أو الملوثات .

أي ممارسة تخفض أو تمنع الملوثات من خلال زيادة كفاءة استخدام المواد الخام أو حماية الموارد الطبيعية عن طريق الحفاظ عليها .

(b) الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق برنامج اللصاقات والمعايير؟

- أولاً: اعتماد جهة رسمية معينة بتطبيق برنامج اللصاقات والمعايير كلوبيه للعمل.
- ثانياً: تنظيم ندوة تضم الصناعيين السوريين وكافة المهتمين بهذا المجال في المنطقة خلال ستة أشهر من بداية تطبيق البرنامج.
- ثالثاً: إجراء تحليل وقعي للأجهزة الموجومة في الأسواق عن طريق دراسة إحصائية مركزة وتحديد الأجهزة التي سيتم عليها إجراء الدراسة وذلك خلال مدة تتراوح من ٤ - ٦ أشهر.
- رابعاً: تأسيس جهة مختصة بعمليات القبول لأجهزة الإنارة واستخدام المعدات التي يمكن إبرتها بالدراسة بالسرعة الممكنة.
- خامساً : تبني إجراءات فحص دولية مناسبة للأجهزة المعنية بالدراسة (على سبيل المثال ISO 5151 إجراء فحص مكيفات الهواء الأكثر انتشارا)
- سادساً : الأخذ بعين الاعتبار توافق المعايير وإجراءات القبول مع الدول المجاورة (HARMONIZATION).
- سابعاً: التواصل مع مجموعة من المستهلكين عن طريق دراسات إحصائية أو لقاءات مباشرة للوصول إلى الشكل الأمثل للصياغة .

الطلب الأول :

السؤال الثالث : (40 درجة)

حل المسألة : ١ -

$$1) 2 \times 5 = 10 \text{ kW} : 8 \text{ AM} \rightarrow 10 \text{ AM}$$

$$2) 3 \times 10 \times 0,4 = 12 \text{ kW} : (8 \rightarrow 14) (16 \rightarrow 20)$$

$$3) 2 \times \frac{9,6}{0,8} \times 0,625 = 15 \text{ kW} : (16 \rightarrow 20)$$

$$4) 8 \times 5 \times 0,35 = 14 \text{ kW} : (10 \rightarrow 20)$$

$$5) 50 \times 2 \times 50 = 5 \text{ kW} : (8 \rightarrow 20)$$

$$6) 200 \times 100 = 20 \text{ kW} : (4 \rightarrow 6) (20 \rightarrow 24).$$

~~تحتاج حجم منخفض الحمل المنخفض~~

$$P_{max} = 46 \text{ kW}$$

١٥

$$(2) P_{av} = \frac{w}{T} \Rightarrow w = (20 \times 2) + (27 \times 2) + (4 \times 31) +$$

$$(2 \times 19) + (4 \times 46) + (4 \times 20) = 520 \text{ kWh.}$$

$$(3) K_{LF} = \frac{w}{T \times P_{max}} = \frac{520}{24 \times 46} = 0,47$$

$$(3) K_{DF} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6}{P_{max}} = 1,65.$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{\text{الخط العلوي}} : P_{max} = 46 \text{ kW} .$$

$$P_G = 1,1 \cdot P_{max} = 1,1 \times 46 = 50,6$$

$$S_G = \frac{P_G}{\cos \varphi} = \frac{50,6}{0,85} = 59,52 \text{ kVA}$$

$$\underline{\text{الخط ثالث}} : P_T = 46 \times 1,2 = 55,2 \text{ kW} \quad \textcircled{2}$$

$$P_T = \frac{55,2}{0,95} = 58,1 \text{ kW} \quad \textcircled{2}$$

$$P_{Total} = P_T + A = 58,1 + 200 = 258,1 \text{ kW} \quad \textcircled{2}$$

$$S_s = \frac{258,1}{0,9} = 286,78 \text{ kVA} \quad \textcircled{2}$$

الخط العلوي

----- معهد مهندسيي الجمعية الـ ٢٠٢٤ في مصر والبنجاح -----

مدرس المقرر : د. فراس الخليل

2024/07 / 25