

السؤال الثاني : عرف ما يلي 15 / 15 خمسة عشر درجة فقط  
 + مخطط العوازن : رسم بياني يوضح العلاقة بين النسبة المئوية لمكونات الخليطة لنظام (3)  
 سبائك معين ودرجة الحرارة مع بيان الأطوار المتكونة في هذا النظام.

+ الطور : جزء من مجموعة منفصل عن الأطوار الأخرى لهذه المجموعة يفصله عنها سطح فاصل حيث أنه عند التحول يتغير بشكل مفاجئ التركيب الكيميائي أو البنية أو كلاهما.

+ السمنتيت : المركب الكيميائي الناتج عن تفاعل الحديد مع الكربون الذي يشكل ما يسمى كريد الحديد  $Fe_3C$  نسبة الكربون فيه 6.67% C.

+ البيرليت : يوتكتويد الحديد الذي يتبلور عند درجة حرارة ثابتة تساوي  $723^{\circ}C$  وينتج عن تحول الطور الصلب إلى طورين صلبين هما السمنتيت والفريت ونسبة الكربون في البيرليت تساوي 0.85% C.

+ الانتشار : هو الهجرة بشكل تدريجي لذرات المعدن أو لذرات الالمعدن ضمن المعدن الأساسي.


السؤال الثالث : 10 عشرة درجات

$$F = m - n + 1$$

قانون هيبس الطوري :  
 F : درجة الحرية ، m : عدد المكونات ، n : عدد الأطوار ، 1 : درجة الحرارة.

مدرس المعدن زيد ربا الغزول

السؤال الرابع : [25] نسبة وعسرون درجة  
 العينة في المجال الصبوي كونك تويدي بالتالي عناصر البنية فريت (1) و بيرليت (2)  
 نسبة الفريت 30% بالتالي نسبة البيرليت 70%.




$$(6) \frac{F}{(0.18 - x)} = \frac{P}{(x - 0.102)} = \frac{100}{(0.18 - 0.102)}$$

$$\frac{30}{(0.18 - x)} = \frac{70}{(x - 0.102)} = \frac{100}{(0.18 - 0.102)}$$

$$(2) x = 0.1566\% C$$

حساب نسبة الأطوار :  
 الأطوار هي : الفريت و السمنتيت الثاني (1)



$$\frac{F}{(6.67 - 0.1566)} = \frac{cem II}{(0.1566 - 0.1006)} = \frac{100}{(6.67 - 0.1006)}$$

$$F = 91.6\% \quad (1) \quad Cem II = 8.4\% \quad (1)$$

انتظر السلام

مدرس المقرر : د. ربا العزول

*(Signature)*