

سلم تصحيح مقرر نظرية تشكيل المعادن /2/ سنة رابعة معادن الفصل الثاني 2023/2022
 (العلامة الكاملة 80 درجة)

جواب السؤال الأول: (20 درجة)

a- $\Delta h_{max} = \mu^2 R = 0.05^2 \times 200 = 0.5 \text{ mm}$

3

b-

$$\left. \begin{aligned} N_r &= T \cdot \omega = T \left(\frac{2\pi n}{60} \right) \\ T &= 0.4 \cdot F \cdot L \\ F &= 1.2 \times \bar{\sigma}_y \cdot W \cdot L \end{aligned} \right\} \Rightarrow N_r = 0.48 \times \bar{\sigma}_y \cdot W \cdot L^2 \cdot \omega$$

4

$$\left. \begin{aligned} N_b &= T_b \cdot \omega = T_b \left(\frac{2\pi n}{60} \right) \\ T_b &= \frac{F}{2} \cdot \mu_b \cdot \frac{d}{2} \\ F &= 1.2 \times \bar{\sigma}_y \cdot W \cdot L \end{aligned} \right\} \Rightarrow N_b = 0.3 \times \mu_b \cdot \bar{\sigma}_y \cdot W \cdot L \cdot d \cdot \omega$$

4

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 150}{60} = 15.708 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$L = \sqrt{R \cdot \Delta h_{max}} = \sqrt{200 \times 0.5} = 10 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$$

$$N_r = 0.48 \times 200 \times 10^6 \times W \cdot 0.1^2 \times 15.708 = 150796.8 \cdot W$$

$$N_b = 0.3 \times 0.0275 \times 200 \times 10^6 \times W \times 0.1 \times 0.2 \times 15.708 = 51836.4 \cdot W$$

$$N_m = \frac{1}{\eta_m} (2N_r + 4N_b)$$

$$250 \times 10^3 = \frac{1}{0.85} (2 \times 150796.8 \cdot W + 4 \times 51836.4 \cdot W) \Rightarrow$$

$$W_{max} = W = 0.4175 \text{ m}$$

4

5

جواب السؤال الثاني: (25 درجة)

-1

$$A_b = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 150^2}{4} = 17671.44 [\text{mm}^2]$$

$$A_a = (1 - 0.96)A_b = 0.04 \times 17671.44 = 706.858 [\text{mm}^2]$$

$$\sigma_L = \sigma_y + (\sigma_{xb} - \sigma_y) \cdot e^{\frac{4 \cdot \mu}{D} \cdot L}$$

$$\sigma_{xb} = \sigma_y \cdot (0.8 + 1.5 \cdot \ln(\frac{A_b}{A_a})) \quad \text{حيث}$$

8

$$\sigma_{xb} = \sigma_y \cdot (0.8 + 1.5 \cdot \ln(\frac{A_b}{A_a})) = 60 \times (0.8 + 1.5 \times \ln(\frac{17671.44}{706.858})) = 337.7 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_L = \sigma_y + (\sigma_{xb} - \sigma_y) \cdot e^{\frac{4 \cdot \mu}{D} \cdot L} = 60 + (277.7) \cdot e^{\frac{4 \times 0.06}{0.15} \cdot 0.75} = 982 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$F = \sigma_L \cdot A_b = 982 \times 17671.44 = 17353.3 \times 10^3 [N] = 1735.33 [\text{ton}]$$

بالتالي فإن قوة المكبس لا تكفي لإنجاز عملية البثق.

2- لإنجاز عملية البثق لهذا المنتج باستخدام المكبس المتوفر يجب تعديل تصميم قالب البثق وذلك

بزيادة عدد فتحاته مما يقلل من قوة البثق المطلوبة إلى ما دون القوة الأسمية للمكبس المتوفر.

لدينا الحل التقريري التالي:

$$\text{عدد فتحات قالب} = \frac{\text{القوة اللازمة للبثق في قالب ذو مقطع واحد}}{\text{القوة الأعظمية المكبس المتوفر}}$$

8

$$n = \frac{1735.33}{1600} = 2$$

$$\Rightarrow A_a = 2 \times 706.858 = 1413.716 [mm^2]$$

$$\Rightarrow \sigma_{xb} = 60 \times (0.8 + 1.5 \times \ln(\frac{17671.44}{1413.716})) = 275.32 [\frac{N}{mm^2}]$$

$$\sigma_L = 60 + (215.32) \cdot e^{\frac{4 \times 0.06}{0.15} \times 0.75} = 774.9 [\frac{N}{mm^2}]$$

$$F = 774.9 \times 17671.44 = 13693.4 [kN] = 1369.34 [ton] < 1500 [ton]$$

بالتالي علينا زيادة فتحات القالب إلى فتحتين.

-3

9

$$v_a = \frac{A_b \cdot v_b}{A_a} = \frac{17671.44}{1413.716} \times 0.12 = 1.5 \frac{m}{min} = 90 \frac{m}{h}$$

$$G_{l=1} = A_a \times 1 \times \gamma = 1413.716 \times 10^{-6} \times 2850 = 4.029 \frac{kg}{m}$$

$$90 \times 4.029 = 362.62 \frac{kg}{h} = 0.36262 \frac{ton}{h}$$

جواب السؤال الثالث: (35 درجة)

$$1- r = 4 \cdot t = 4 mm$$

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot \left(\pi \times 50 \times 66 + \frac{\pi}{4} (2\pi \times 4 \times 50 + 8 \times 16) + \frac{\pi \times 42^2}{4} \right)} = 127.86 mm$$

$$DR = \frac{D}{d} = 2.557$$

$$U = 50 - \left(k - \frac{\sqrt{s}}{\sqrt[3]{D}} \right) = 50 - \left(1.9 - \frac{1}{\sqrt[3]{127.86}} \right) = 48.29$$

$$V = 100 \frac{d}{D} = 100 \times \frac{50}{127.86} = 39.1 , \quad U > V \Rightarrow \text{نحتاج لاستخدام قوى مسك للكبورة}$$

$$2- \frac{s}{D} \times 100 = \frac{1}{127.86} \times 100 \times = 0.78$$

من الجدول نجد $m_1 = 0.54, m_2 = 0.77, m_3 = 0.8$

8

$$d_1 = m_1 \cdot D = 0.54 \times 127.86 = 69.04 mm$$

$$d_2 = m_2 \cdot d_1 = 0.77 \times 69.04 = 53.16 mm$$

$$d_3 = m_3 \cdot d_2 = 0.8 \times 53.16 = 42.52 \Rightarrow d_3 = 50 mm$$

بالتالي عدد مراحل السحب ثلاثة مراحل.

3

$$3- F = \pi \cdot d_1 \cdot S \cdot \bar{\sigma}_y \left(\left(\frac{D}{d_1} \right) - 0.65 \right) = \pi \times 69.04 \times 1 \times 240 (1.852 - 0.65) =$$

$$62.57 kN$$


6

$$r_m = 0.035 (50 + (D - d_1)) \sqrt{S} = 0.035 (50 + (127.86 - 69.04)) =$$

$$3.8 mm$$

د. عماد العيد

4-



معادلة التوازن للشريحة القاصلية المأخوذة:

$$(\sigma_r + d\sigma_r) \cdot (r + dr) \cdot d\theta \cdot S - \sigma_r \cdot r \cdot d\theta \cdot S - 2\sigma_\theta \cdot dr \cdot S \cdot \sin \frac{d\theta}{2} + 2\tau_f \cdot r \cdot d\theta \cdot dr = 0$$

كتابة خطوات الإصلاح والاختصار مع مراعاة أن $\sin d\theta = d\theta$ حتى الوصول لالمعادلة:

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} + \frac{2\tau_f}{S} = 0$$

حسب تريسكا: $\sigma_r - \sigma_\theta = \bar{\sigma}_y \Rightarrow \sigma_r - \sigma_\theta = \bar{\sigma}_y$

$$\Rightarrow \frac{d\sigma_r}{dr} = \frac{-\bar{\sigma}_y}{r} - \frac{2\tau_f}{S}$$

كتابة خطوات المكاملة والإصلاح حتى الوصول لالمعادلة:

$$\sigma_r = -\bar{\sigma}_y \cdot \ln(r) - \frac{2\tau_f}{S} \cdot r + A$$

بنطبيق الشروط الحدية عند الحافة الخارجية للصفيحة

$$A = \bar{\sigma}_y \cdot \ln(r_0) + \frac{2\tau_f}{S} \cdot r_0$$

$$\Rightarrow \sigma_r = \bar{\sigma}_y \cdot \ln\left(\frac{r_0}{r}\right) + \frac{2\tau_f}{S} (r_0 - r)$$

10

$$r = r_0 \Rightarrow \sigma_{r,min} = 0$$

$$r_i = \frac{d_1}{2} + r_m = 34.52 + 3.8 = 38.32 \text{ mm}$$

$$\tau_f = \mu \cdot P = \mu \cdot \frac{F_h}{\pi(r_0^2 - r_i^2)} = 0.1 \times \frac{62.57}{3} \times 10^3 \times \frac{1}{\pi(63.93^2 - 38.32^2)} =$$

$$0.253 \text{ MPa}$$

$$r = r_i \Rightarrow \sigma_{r,max} = 240 \times \ln \frac{63.93}{38.32} + 2 \times 0.253(63.93 - 38.32) = 135.795 \text{ MPa}$$

8

انتهى السلم
